

重要な お知らせ

不完全燃焼防止装置がなく
排気ファンが付いている
煙突式風呂がま・湯沸器を
ご使用のお客さまへ


すでに不完全燃焼防止装置付きの機器にお取り替えの場合や
取り外し済みの節は、なにとぞご容赦ください。

一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

煙突や排気ファンなどの「給排気設備」に不備があると一酸化炭素中毒をおこし、重症の場合は死亡事故につながるおそれがあります。


煙突・排気ファンなどの「給排気設備」をときどき点検してください。

- ★1 鳥の巣などの異物等で詰まっていますか？
- ★2 固定金具がなかったり、グラついていませんか？
- ★3 穴あき、はずれがありませんか？
- ★4 ご使用時にファンが回転していますか？
- ★5 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
- ★6 機器の給気口にホコリが詰まっていますか？
- ★7 給気口がふさがっていませんか？



※天井裏などの隠ぺい部にある煙突で事故が
起こっています。


★隠ぺい部の煙突にご注意



- 煙突はずれ
- 断熱材のシミや穴あきなどを点検してください
- 点検口がない場合は設置をお願いします

■排気が正しく行われていますか？

※ご使用中、線香などの煙で確認してください。



正常な排出

正常に排出されていない



注意

地震や台風などの自然災害や大雪のあとには必ず煙突のはずれや、壊れが無いことを確認してからお使いください。停電や故障等でファンが稼働しない場合は、使用を中止してください。


●給排気設備に関するご相談・お問い合わせは

**おすすめ
します**

安全型機器にお取り替えをおすすめします。

屋外設置式や密閉式もしくは不完全燃焼防止装置付きの安全な機器にお取り替えをおすすめします。


■屋外設置式



●屋外設置式

機器を屋外に設置、煙突などの給排気設備は必要なく、最も安全な機器です。

■密閉式



●密閉式


ファンの力で空気を屋外から取り入れ、排気も強制的に屋外へ排出します。

■不完全燃焼防止装置付きの機器

換気不足やホコリ詰まりによる不完全燃焼を感知し、ガスを自動的にストップします。

■ガス・CO警報器の設置をおすすめします。

- もしものために、ガス・CO警報器の設置をおすすめします。火災警報機能付きの警報器もあります。
- 「ガス警報器」には24時間ガス漏れを見張るほか、不完全燃焼で発生した一酸化炭素を検知しランプと警報音でお知らせします。
- 交換期間（5年間）が過ぎる前にお取り替えが必要です。ご不明な点がありましたらガス事業者へお問い合わせください。



■ガス機器の改善は、資格のある専門家に依頼しましょう。

- 屋内にあるガス風呂がまや湯沸器等は、法令により適正な給排気設備の設置が義務付けられています。給排気設備に不備があると一酸化炭素中毒を起こす恐れがあり、たいへん危険です。
- ガス風呂がまや湯沸器等を屋内に設置するには、国で定められた資格(ガス機器設置工事監督者)が必要です。よく確認して工事を依頼しましょう。
- ガス機器の故障の際はメーカーまたは販売店等にお問い合わせください。

**こんなに
怖い
一酸化炭素
中毒**

- 一酸化炭素は、無色・無臭で感知しにくい気体ですが、毒性は強力です。
- 軽い中毒症状は風邪に似ています。頭痛、吐き気、気分が悪いなどの症状を感じたら、ただちに使用をお止めください。
- 手足がしびれて動けなくなることもあります。
- 重症になると、脳神経細胞を破壊したり、意識不明や死亡に至ることがあります。